

Sajókazai Hulladékkezelő Centrum
Határ-völgyi nyitott veszélyeshulladék-lerakó építése
fotó-dokumentáció



1. ábra A földmű kialakítása_1




2. ábra A földmű kialakítása_2



3. ábra Az övások kivezetése



4. ábra A kész földmű



5. ábra A geofizikai monitoring ellenőrző berendezés beépítése



6. ábra Az alsó HDPE terítése_1



7. ábra Az alsó HDPE terítése_2



8. ábra A geo-szintetikus szivárgó a második geo-elektromos réteggel



9. ábra A második geofizikai ellenőrző



10. ábra A második HDPE réteg terítése_1



11. ábra A második HDPE réteg terítése_2



12. ábra A kavicszivárgó beépítése_1



13. ábra A kavicszivárgó beépítése_2



14. ábra A csurgalékvíz-medence építése_1



15. ábra A csurgalékvíz-medence építése_2



16. ábra Az elkészült csurgalékvíz medence