

A 0101/7 hrsz-ú ingatlanon a veszélyes hulladék lerakó VI. ütemének kivitelezése lépésenként.

































– *fedett csurgalékvíz-tározó felújítása:*

A fedett csurgalékvíz-tározó felújítására az ÉHG-Neo Zrt. külső szakértő céget - a Geofólia Kft-t - bízott meg. A Geofólia Kft. szakemberei gyakorlatilag a csurgalékvíz-tározó medence (5,1 m x 5,3 m, 3,3 méter mély) teljes belső felületét újra szigetelték 2,5 mm vastagságú HDPE fóliával. A munkavégzés során egy figyelő dréncső is behelyezésre került, valamint 4 db csőáttörés hegesztését is elvégezték. Egyidejűleg a bekövetkező havária események során keletkező szennyezett csapadékvizek bevezetésére szolgáló sérült beton folyókát megszüntették, és helyette 220 mm átmérőjű PVC bevezető cső került beépítésre. Mindezen munkálatokat fotókkal dokumentálták.

