

TERMÉSKŐ KFT
3413. Cserépfalu
Körtés u. 9. sz.

Ügyintézőjük: Láda Péter

Miskolci Bányakapitányság
3527. Miskolc
Soltész N.K. 5.


22. sz. m.

Tárgy: Jelentés a MBK/976-2/2014. sz. jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtására.

A Bányakapitányság képviselői által 2014. ápr. 28.-án készült Bogács I. dácittufa bányatelek ellenőrzése során felvett jegyzőkönyvre az alábbiakat jelentjük:

1. A bányatelek 13. sz. töréspontja körüli lerézsűzött közettömeg visszarakását a mai napon befejeztük. Eredeti állapotba visszaállítottuk.
2. A bányatelek területén a II. sz. fejtés É-i peremén a védőgátat 0,8 m magasságra kiegészítettük.
3. A bányatelek egyéb helyein a még hiányzó védőgátakat pótoltuk.
4. A bányatelek dácittufa-kő haszonanyaga fő vállaposodási iránya függőleges, a másodlagos közel vízszintes. Ezért a 2013-15 évi jóváhagyott MÜT-ben a fejtési homlokok dőlésszöge 90° , míg a tájrendezési végrézsű 60° .

Cserépfalu, 2014. 05. 12.


Vadas József
fel. műsz. vez.


Nagy József
üz. állalkozó, üv.
TERMÉSKŐ
3413 Cserépfalu, Körtés út 9.
Adószám: 11929846-2-05
B.sz.sz.: 54200018-10053566

Alkalmazott 2014. 05. 17.
Jg



Jegyzőkönyv

Teljesítés itt
aztalan,
2014. 05. 12.

Ikt. sz.: 976-2/2014

A jegyzőkönyv készült: Terméskő Kft. székhelyén (Cserépfalu, Körtés u. 9.) 2014. április 28-án.

Tárgy: Bogács I.-dácittufa védnevű bányatelken lévő bányauzem jogszerű működésének vizsgálata

A helyszíni ellenőrzésen és azt követően a jelen jegyzőkönyv elkészítésénél megjelentek:

A Miskolci Bányakapitányság részéről:
Barancsi Péter bányafelügyeleti főmérnök
Láda Péter bányafelügyeleti mérnök

Egyéb résztvevők:
Vadas József felelős műszaki vezető

A Miskolci Bányakapitányság a mai napon a tárgyi bányauzem működésének felülvizsgálatára a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 1. § (1) a) pontjában és 43. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az éves munkatervében foglalt hatósági ellenőrzést tart a tárgyi bányauzemben.

A Bányakapitányság az eljárás megindításról és helyszíni ellenőrzés kitűzéséről 976-1/2014 ikt. sz. alatt tájékoztatta Vadas Józsefet a bányauzem felelős műszaki vezetőjét.

A Bányakapitányság képviselője az ellenőrzés megkezdésekor tájékoztatta az ellenőrzés alá vont gazdálkodó szervezet képviselőjét és az egyéb jelenlévőket arról, hogy műszaki-biztonsági, munkavédelmi és ásványvagyon-gazdálkodási hatáskörében eljárva hatósági ellenőrzést végez, egyidejűleg figyelmeztette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 56-57-57/A-57/B és 88. §-ban foglalt jogaira és köteleességeikre.

Tájékoztatta továbbá jelenlévőket arról, hogy jogosult az ellenőrzés eredményes ellátásához szükséges helyiségekbe (területre) való belépésre, az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratok, nyilvántartások, bizonylatok megtekintésére, berendezések, munkafolyamatok, tevékenységek megfigyelésére. Az ellenőrzés alá vont gazdálkodó szervezet és a jelenlévők kötelesek az ellenőrzés során a tények megállapítása érdekében közreműködni. Joguk van az ellenőrzés tárgyával összefüggésben írásban vagy szóban nyilatkozatot tenni, véleményt nyilvánítani, vagy a nyilatkozattételt megtagadni. A nyilatkozattétel megtagadása esetén az eljáró hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Jelenlévők kijelentik, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértették, és tudomásul veszik. Az ellenőrzést végző tájékoztatja a jelenlévőket arról is, hogy a jegyzőkönyv a hatályos Polgári Törvénykönyv szerint, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Jelenlévők kijelentik továbbá, hogy a jegyzőkönyv közokirat jellegének tudatában vannak.

Endre plb-t okeltár: 05.05

2014.

Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3413 Cserépfalu, Körtés út 9.
Adószám: 11926846-2-05
B.sz./sz.: 54209018/00053566

A II. fejtési területen az 1 méternél nagyobb mélység pereme mentén vezetett – gépjármű közlekedésre szolgáló – utak mentén csak 0,5 méter magas védőgátat alakítottak ki, ami a KBBSz. 18. § (2) bekezdésébe ütközik.

A IV. fejtési területen található a bányaművelési térképen ábrázoltaknak megfelelően a 19. számú készlet halmaz. A készlethalmaztól nem lehetett megállapítani a bányafal dőlésszögét, illetve az előírt védőövezet mértékét.

A VI. fejtési területen egy kisebb és egy nagyobb tó alakult ki. A védősávot kézzel hasított kőzetdarabok alkották. A nagyobb tó körül a védősáv néhol hiányzott, ami a KBBSz. 18. § (2) bekezdésébe ütközik.

Az V. fejtési szakaszon lévő bányafal dőlése függőleges.

Az V. fejtés fölött a 0115. hrsz. mentén futó határszakaszt helyreállították.

A bányatelek 13. töréspont térségében és attól kb. 40 méterre D-i irányban a kijelölt védőpillér védősávjának helyreállítása teljes egészében nem történt meg, ami tervidőszakra engedélyezett műszaki üzemi terv határozatban foglaltakat sérti.

A Bányakapitányság megállapítja, hogy a bányavállalkozó az MBK/1360-4/2013. számú végzésben előírtakat - a védőpillér eredeti állapotba történő visszaállítására vonatkozó kötelezést - teljes mértékben nem hajtotta végre, a bányavállalkozó a fenti tevékenységgel – pillér megsértése - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 41. § (3) bekezdés a) pontja alapján szabálytalan bányászati tevékenység tényét valósítja meg a bányauzamben.

III. A Bányakapitányság képviselői az ellenőrzésen résztvevők alábbi nyilatkozatait rögzítik:

A védőpillér további helyreállítását haladéktalanul befejezzük. A hiányzó védőgátakat is kiképezzük.

Ez a jegyzőkönyv 3 oldal terjedelmű és 2 példányban készült.


A Bányakapitányság képviselője kijelenti, hogy a Bányakapitányság a jelen hatósági ellenőrzésen tapasztaltak vonatkozásában, érdemben a székhelyén fog dönteni.

Az ellenőrzésen jelenlévőknek a hatósági ellenőrzés módja ellen kifogása nincs és a jelen jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozaton túl mást előadni nem kívánnak, a jegyzőkönyvben foglaltakat megértették, a jegyzőkönyvet átolvasást követően jóváhagyólag aláírásukkal hitelesítik.

k.m.f.



A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzésen jelenlévők az ellenőrzés napján, a jegyzőkönyv felvételének helyszínén átvették és az átvétel tényét aláírásukkal igazolják.



I. Előzmények, megállapítások:

A Bányakapitányság 2013. április 26-án megtartott helyszíni ellenőrzés során készült MBK/1360-3/2013. számú jegyzőkönyv I. pontjában az alábbi jogszabályokba ütköző állapotokat rögzítette:

„ A bányaterület határánál a belépés tilalmára figyelmeztető tábla ki volt helyezve, de a veszélyességére figyelmeztető tábla hiányzott, ami a 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésébe ütközik. A bányatelek sarokpontjai nem voltak láthatóak, ami a 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésébe ütközik.

A fedő anyag részü a bányaiüzem túlnyomó részén meghaladja a 60 fokot, helyenként visszahajló, ami az üzemi utasításban előírtakat sérti. Több helyen a bányafalat láthatóan alávájták, ami a 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontjába ütközik. A bányatelek 13. töréspont térségében és attól kb. 70-80 méterre D-i irányban pillér behatolás történt, a behatolás területére bányászati tevékenység sem a 2009-2012. évekre szóló tervidőszakra, sem jelen tervidőszakra (2013-2015.) nem volt betervezve. A tevékenység végzése a látható nyomok alapján néhány hete történt. A Bányakapitányság a bányaiüzem 2009-2012. évekre szóló műszaki üzemi tervét 6277/3/2009. számon hagyta jóvá. A bányavállalkozó a pillér behatolásával az MBK/6277/3/2009. számú határozat 1.2. pontjában előírtakat megsértette.

A bányavállalkozó a fenti tevékenységgel – pillér megsértése - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 41. § (3) bekezdés a) pontja alapján szabálytalan bányászati tevékenység tényét valósítja meg a bányaiüzemben.

A bányaudvaron lévő belső szállító út mentén a legalább 0.8 méter magas védőtöltés több helyen nem került kialakításra. A bányafalak felső peremén illetve a részü lábuknál a 2 méteres biztonsági övezetet, a biztonsági övezet határvonalát a bányaiüzem egész területére vonatkozóan nem jelölték ki, ami a 43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet 3. § és 5. §-ba ütközik.”

II. A mai napon, a helyszíni ellenőrzés során az alábbi megállapítások kerültek rögzítésre:

Az ellenőrzés során rendelkezésre állt a bányaiüzem bányaművelési térképe. A térkép utolsó kiegészítésére 2014. január 08-án került sor.

A térképet hatos bányamérő ellenjegyezte, illetve a bányavállalkozó és a felelős műszaki vezető aláírta.

A bányatelek 10-11. sarokpont környezetében a Ny-i oldalán a bányafal függőleges állapotban van. A helyszíni ellenőrzésen nem állt rendelkezésre a bányafal és munkaszintek kialakítására vonatkozó üzemi utasítás, ezért a bányafal dőlésének megfeleléségét nem lehetett megállapítani.

A bányafal felső peremén sárga színű jelzőszalagot helyeztek el a védőövezet határának megjelölése céljából. Ezen a szakaszon a bányafal előtt lett kialakítva meddőhányó. Az I. fejtési terület növényzettel borított, fás állapotban van, néhol kőzettömböket tárolnak.

A II. fejtési területen halmokban vannak kőzetek. A II. fejtési területre vezető út mindkét oldalán ember nagyságú kőzetek vannak deponálva. A II. fejtési területen a bányaművelési térképen ábrázoltaknak megfelelően géppel jóvesztett kőhalmok vannak.

[Handwritten signatures and notes]

TERMÉSKŐ KFT
3413. Cserépfalu
Körtés u. 9. sz.

Ügyintézőjük: Láda Péter

Miskolci Bányakapitányság
3527. Miskolc
Soltész N.K. 5.

Tárgy: Jelentés a MBK/976-2/2014. sz. jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtására.

A Bányakapitányság képviselői által 2014. ápr. 28.-án Bogács I. dácittufa bányatelek ellenőrzése során felvett jegyzőkönyvre az alábbiakat jelentjük:

1. A bányatelek 13. sz. töréspontja körüli lerézsűzött közettömeg visszarakását a mai napon befejeztük. Eredeti állapotba visszaállítottuk.
2. A bányatelek területén a II. sz. fejtés É-i peremén a védőgátat 0,8 m magasságra kiegészítettük.
3. A bányatelek egyéb helyein a még hiányzó védőgátakat pótoltuk.
4. A bányatelek dácittufa-kő haszonanyaga fő vállaposodási iránya függőleges, a másodlagos közel vízszintes. Ezért a 2013-15 évi jóváhagyott MÜT-ben a fejtési homlokok dőlésszöge 90° , míg a tájrendezési végrézsű 60° .

Cserépfalu, 2014. 05. 12.

Vadas József
fel. műsz. vez.

Nagy József
alvállalkozó, üv.

Kérlek Vadas J. atyát
a BK-nál.

TERMÉSKŐ
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
3413 Cserépfalu, Körtés út 9.
Adószám: 11929846-2-05
B.sz.sz.: 54200018-10053566