

HÓR – AGRO MG. ZRT

3412. Bogács

037/1. hrsz.



Ikt.: 33-3 /2013.

Ügyintéző: Vadas József

Ügyintézőjük: Láda Péter

Miskolci Bányakapitányság

Miskolc

Soltész N. K. u. 5. sz.

Tárgy: MBK/1360-4/2013. sz. végzésre jelentés.

A Bogács I. dácittufa kőbánya bányahatósági ellenőrzése során kiadott tárgyi számú végzésre az alábbiakat jelentjük:

1. A bányászati felügyeleti személyként Nagy József magasépítési technikus megfelel a 60/2009. KHEM sz. rendelet előírásainak, mivel a rendelet hatálybalépése előtt lett megbízva ezen munkakör ellátására. Erre vonatkozólag észrevételt tettünk 2013. 05. 21.-én, amelyet T. Bk.-nak megküldtünk.
2. A bányatelken 2012. évben kitermelt dácittufa mennyiségét a csatolt bányaművelési térkép (L. 1. sz. mell.) szerint geodéziai módszerrel bemértük. A mérési jkv.-et (L. 2. sz. mell.) és térfogatszámítást (L. 3. sz. mell.) csatoljuk.
3. A kőbánya 2013. január 1.-i állapotának megfelelő dxf és pdf állományú bányaművelési térképet, valamint a koordináta jegyzéket CD-n, (L. 4. sz. mell.) és a pdf térképet papíron (L. 5. sz. mell.) csatoljuk.

Jelentjük továbbá, hogy az MBK/1360-3/2013. sz. alatt felvett jegyzőkönyvben megállapított hiányosságokat megszüntettük:

A jkv. I. pontjában előírt


- „Veszélyes terület” táblát a bánya bejáratánál kihelyeztük.
- A bányatelek hiányzó sarokpontjait újra kitűztük és megjelöltük.
- Ahol a fedőréteg dőlése 60°-ot meghaladta, lerézsztűtük géppel.
- A bányafalak felső peremétől 2 m-re sárga műanyag szalaggal a biztonsági övezetet kijelöltük.


A jkv. II. 4.-i pontjában előírtak szerint a Biztonsági és egészségügyi dokumentum 12. TŰZVÉDELEM és 14. EGÉSZSÉGVÉDELEM pontját kiegészítettük:


- orvosi sürgősségi ellátásra, elsősegélynyújtásra,
- tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátására
- munkahelyek kiürítésére

vonatkozó előírásokkal

Bogács, 2013. 05. 27.

  
Nagy József  
bányabérő

  
Vadas József  
fel. műsz. vez.

  
Papp Ernő  
ig. elnök

HÓR-AGRO Zrt.  
3412 Bogács, Központi telep 037/1 hrsz.  
Adószám: 12590838-2-03  
3.

Melléklet: 5 db.

  
Aldi H... 2013. 06. 10.  
J...  
34

**HÓR – AGRO MG. ZRT**

3412. Bogács

037/1. hrsz.

Ikt.: 33-3 /2013.

Ügyintéző: Vadas József

Ügyintézőjük: Lada Péter

I. sz. végzés

**Miskolci Bányakapitányság**

Miskolc

Soltész N. K. u. 5. sz.

Tárgy: MBK/1360-4/2013. sz. végzésre jelentés.

A Bogács I. dácittufa kőbánya bányahatósági ellenőrzése során kiadott tárgyi számú végzésre az alábbiakat jelentjük:

1. A bányászati felügyeleti személyként Nagy József magasépítési technikus megfelel a 60/2009. KHEM sz. rendelet előírásainak, mivel a rendelet hatálybalépése előtt lett megbízva ezen munkakör ellátására. Erre vonatkozólag észrevételt tettünk 2013. 05. 21.-én, amelyet T. Bk.-nak megküldtünk.
2. A bányatelken 2012. évben kitermelt dácittufa mennyiségét a csatolt bányaművelési térkép (L. 1. sz. mell.) szerint geodéziai módszerrel bemértük. A mérési jkv.-et (L. 2. sz. mell.) és térfogatszámítást (L. 3. sz. mell.) csatoljuk.
3. A kőbánya 2013. január 1.-i állapotának megfelelő dxf és pdf állományú bányaművelési térképet, valamint a koordináta jegyzéket CD-n, (L. 4. sz. mell.) és a pdf térképet papíron (L. 5. sz. mell.) csatoljuk.

Jelentjük továbbá, hogy az MBK/1360-3/2013. sz. alatt felvett jegyzőkönyvben megállapított hiányosságokat megszüntettük:

A jkv. I. pontjában előírt


- „Veszélyes terület” táblát a bánya bejáratánál kihelyeztük.
- A bányatelek hiányzó sarokpontjait újra kitűztük és megjelöltük.
- Ahol a fedőréteg dőlése 60°-ot meghaladta, lerézsztük géppel.
- A bányafalak felső peremétől 2 m-re sárga műanyag szalaggal a biztonsági övezetet kijelöltük.


A jkv. II. 4.-i pontjában előírtak szerint a Biztonsági és egészségügyi dokumentum 12. TŰZVÉDELEM és 14. EGÉSZSÉGVÉDELEM pontját kiegészítettük:


- orvosi sürgősségi ellátásra, elsősegélynyújtásra,
- tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátására
- munkahelyek kiürítésére

vonatkozó előírásokkal

Bogács, 2013. 05. 27.

  
Nagy József  
bányabérelő

  
Vadas József  
fel. műsz. vez.

  
Papp Ernő  
ig. elnök

HÓR – AGRO Zrt.  
3412 Bogács, Központi telep 037/1. hrsz.  
Adószám: 12590838-2-05

Melléklet: 5 db.

Érk = 2013. 05. 08.

I.



Miskolci Bányakapitányság  
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf. 31)  
Tel: 46/503-740; Fax: 503-741  
E-mail: [mbk@mbh.hu](mailto:mbk@mbh.hu)

Ikt. sz.: MBK/1360-4/2013

Üi.: Láda Péter (☎: 0646/503-755; 20/772-6003)

①

HÓR-AGRO ZRt.  
3412 Bogács  
037/1 hrsz.

Tárgy: Kötelezés jogszerű állapot helyreállítására

### VÉGZÉS

A Miskolci Bányakapitányság a „Bogács I.-dácittufa” védnevű bányatelken lévő bányauzemben, 2013. április 26-án tartott bányahatósági ellenőrzés alapján a következő döntést hozta:

hi: V. 28

①. Felhívja figyelmét, hogy az MBK/1360-3/2013. sz. jegyzőkönyv II.2. és II.4. i) pontjaiban foglaltak az azokban részletezett jogszabályokba ütköző állapotokat valósítanak meg, ezért kötelezi, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 20 napon belül a jogszabályba ütköző állapotokat szüntesse meg.

A 60/2009. (XI.3.) KHEM rendeletben foglaltak betartása mellett jelöljön ki a bányauzemben új bányászati felügyeleti személyt.

Továbbá felhívja a figyelmét, hogy a hivatkozott jegyzőkönyv II.4. i) pontjában foglaltak az abban részletezett jogszabályokba ütköző állapotokat valósítanak meg, ezért kötelezi, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 20 napon belül a jogszabályba ütköző állapotokat szüntesse meg.

bány. felügyeleti személyt kijelölni.

hi: V. 28

②. A Bányakapitányság kötelezi a bányavállalkozót, hogy a hivatkozott jegyzőkönyv II.6. c) pontjában rögzített hiányosságok miatt az ásványi nyersanyag 2012. évre vonatkozó mennyiségi változásait hites bányamérő által ellenjegyzett geodéziai felmérésen alapuló számítással (térfogatszámítás) határozza meg jelen végzés kézhezvételétől számított 20 napon belül.

hi: V. 28

③. A Bányakapitányság kötelezi a bányavállalkozót, hogy a 2013. január 1-i állapotnak megfelelően kiegészített bányaművelési térképet digitálisan és papír alapon jelen végzés kézhezvételétől számított 20 napon belül terjesszen be a Bányakapitányságra.

A végzés ellen önálló fellebbezéssel élni nem lehet, jogorvoslati lehetőség az eljárást lezáró határozattal szemben vehető igénybe.

## INDOKOLÁS

A Bányakapitányság a tárgyi bányauzem működése jogszerűségének a felülvizsgálatára a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 1. § (1) a) pontjában és 43. § (1) - (3) bekezdéseiben, ill. a Ket. 88. §-ában biztosított hatáskörében eljárva hivatalból eljárást indított és a Ket. 89. § b) pontja alapján 2013.04.24-én a bányauzem területén a hatósági ellenőrzést tartott.

A Bányakapitányság az eljárás megindításáról és helyszíni ellenőrzés kitézéséről MBK/1360-1/2013. ikt. számon illetve telefonon keresztül tájékoztatta Vadas Józsefet a bányauzem felelős műszaki vezetőjét.

A megtartott hatósági ellenőrzésről jegyzőkönyv készült, melynek egy példányát az ellenőrzésen részt vevők a helyszínen átvették. Az MBK/1360-2/2013. ikt. számú 2013.04.24-én készült jegyzőkönyv II.2.; II.4.; II.6.; pontokban rögzített egyes megállapítások nem a jogszabályoknak megfelelően kerültek megállapításra, illetve nem mindenre kiterjedően tartalmazták a ténymegállapításokat, ezért azt a Bányakapitányságon 2013.04.26-án kelt, MBK/1360-3/2013. ikt. számú határozatával kicserélte.

A bányavállalkozó képviselőjében eljáró Vadas József felelős műszaki vezető és Nagy Lajos felelős műszaki vezető helyettes a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emelt.

A Bányakapitányság az ellenőrzés megállapításait az MBK/1360-3/2013. számú jegyzőkönyvben (továbbiakban: jkv.) rögzítette.

1. A Bányakapitányság a jkv. II. 2. pontjában megállapította, hogy Nagy József felelős műszaki vezető helyettes nem felel meg a bányászásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képzésről szóló 60/2009. (XI.3.) KHEM rendelet előírásainak.

A jkv. II. 4.i) pontjában megállapította, hogy a bányavállalkozó nem tett eleget a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54/A. (1)-(2) bekezdésekben foglaltaknak.

A Bányakapitányság a rendelkező rész 1. pontjában kötelezte a bányavállalkozót, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak tegyen eleget, és a 60/2009. (XI.3.) KHEM rendeletben foglaltak betartása mellett jelöljön ki a bányauzemben új bányászati felügyeleti személyt.

- (2.) A Bányakapitányság a jkv. II.6.c) pontjában megállapította, hogy az ásványi nyersanyagok és geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az ásványi nyersanyag 2012. évre vonatkozó mennyiségi változásait hites bányamérő által ellenjegyzett geodéziai felmérésen alapuló számításai (térfogatszámítás) nem határozták meg. „A bányavállalkozónak a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 4. § (5) bekezdésében meghatározott bányajáradék bevallási időszakonkénti geodéziai módszerekkel, vagy egyéb alkalmas módon kell meghatároznia. A bányavállalkozónak a teljes évre (tárgyév) vonatkozó ásványi nyersanyag mennyiségi változásait kizárólag geodéziai felmérésen alapuló térfogatszámítással kell meghatároznia. A meghatározás módját és eredményét mérési adatokkal és jegyzőkönyvvel, valamint számításokkal kell bizonylatolni.”

A Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontjában kötelezte a bányavállalkozót, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak tegyen eleget.

3. A Bányakapitányság a jkv. II. 6. d) pontjában megállapította, hogy a bányaművelés térkép a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II.26.) KHEM rendelet (8) bekezdése szerinti kiegészítésére nem került sor.

„A bányaművelési térképet és az (5)-(7) bekezdés szerinti munkarészeket a bányatelek át-  
ruházása esetén, illetve szükség szerint, de legalább a tárgyév január 1. napja és április 1.  
napja között ki kell egészíteni és minden év április 20-ig a bányafelügyeletnek digitálisan  
és papír alapon, nyomtatott formátumban meg kell küldeni a helyszíni mérések időpontjá-  
nak megjelölésével.”

A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontjában kötelezte a bányavállalkozót, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak tegyen eleget.

A Bányakapitányság a 2013.04.26-án megtartott hatósági ellenőrzése eredményeképpen – a fentiekben ismertetett tényállás, illetve a rendelkező részben hivatkozott jogszabályok alapján – megállapította, hogy a bányavállalkozó jogszabályt sértett és erre a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján felhívta a bányavállalkozó figyelmét illetve kötelezte a jogellenes magatartás megszüntetésére, jogszerű állapot helyreállítására.

Felhívja a bányavállalkozót, hogy a jogszabálysértő állapot megszüntetéséről írásban tájékoztassa a Bányakapitányságot. Amennyiben a fenti határidőben a jogszabálysértő állapot megszüntetéséről nem gondoskodik és erről nem ad tájékoztatást, a Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 41.§ (2) bekezdésében foglalt hatósági eljárást fogja lefolytatni az ott meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával.

A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét, hogy a jkv. I. pontjában rögzített hiányosságok, és jogszabálysértések a Bt. 41. § (3) bekezdés a) és b) pontja, továbbá 41/A. § (1) e) pontja alapján szabálytalan bányászati tevékenységnek minősülnek, a tényállás teljes körű tisztázásához külön eljárás lefolytatása szükséges.

A Bányakapitányság hatáskörét Bt. 43. § (3) bekezdése, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése határozza meg.

Miskolc, 2013. május 03.



Dr. Izsó István  
bányakapitány