

3/2004. sz. ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS

az Ózdi Acélművek Kft hulladékainak kezelésére

Az Ózdi Acélművek Kft acélgyártási, meleghengerlési technológiájában, a berendezések működtetése, karbantartása során keletkező ipari hulladékok (veszélyes- és nem veszélyes), valamint a hivatali, intézményi jellegű kommunális hulladékok kezelését a hatályos jogi előírások és az érvényes szerződések alapján kell végezni, az alábbiak szerint:

I. Általános fejezet

- 1./ A szakterületre vonatkozó jogszabályok
 - A 2000. évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról
 - 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet A hulladékok jegyzékéről
 - 192/2003.(XI.26.) Korm.rendelettel A veszélyes hulladékokkal módosított 98/2001.(VI.15.) Korm. kapcsolatos tevékenységek rendelet végzésének feltételeiről
 - 164/2003.(X.18.) Korm.rendelet A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
- 2./ Az ÓAM Kft-nél rendszeresen keletkező hulladékok mennyiségi adatait, besorolását, kódszámát 2003. évre az 1. sz. táblázat tartalmazza.
- 3./ Az ÓAM Kft hulladékaival kapcsolatos tevékenységet a környezetvédelmi főmunkatárs irányítja és koordinálja, az érintett gazdasági egységek vezetőivel együttműködve.
- 4./ A adott gazdasági egységek vezetői felelősek saját területükön a környezetvédelmi előírások betartásáért és betartatásáért.
- 5./ Az ÓAM Kft adatszolgáltatási kötelezettségének a rendeletek szerinti határidők szerint eleget kell tenni az illetékes hatóság részére
 - Alapbejelentkezés 2004. március 30.
 - Éves jelentés minden év március 1-ig
 - Változásjelentés 60 napon belül

Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs
Határidő: értelemszerűen

- 6./ *Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat technológiánként, hulladékonként naprakészen kell nyilvántartani.*

*Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs
Határidő: folyamatos*

- 7./ *Az anyagmérlegeket évente el kell készíteni.*

*Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs
Határidő: tárgyévet követő február 15.*

- 8./ *Be kell szerezni a veszélyes hulladékok átvevőinek KÜJ és KTJ számát.*

*Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs
Határidő: 2004. február 28.*

II. *Nem veszélyes hulladékok kezelése*

1./ *Acélmű*

- *Salakok (EWC 100202)
Az acélgyártás primer és szekunder salakját folyékony állapotban salaktáiban, iparvágányon az Aicher Beton Kft-be kell szállítani. A hulladék mennyiségét a kísézőokmányon fel kell tüntetni.*

Felelős: kemence üzemvezető

A megszilárdult salak közúton is szállítható. A közúti szállítás mérlegjegyének egy példányát a környezetvédelmi főmunkatárs részére kell átadni.

- *Tűzálló hulladék (EWC 161104)
Az elektrokemence és acélüstök béléanyagának kibontásakor keletkező magnezit hulladékot közúton Kiss István egyéni vállalkozóhoz kell szállítani.*

Felelős: tűzálló üzemvezető

Az előkezelés (örlés) után a magnezitörleményt újra kell hasznosítani.

Felelős: kemence üzemvezető

- *Inert hulladék (EWC 100299)
A bontásból, takarításból keletkező ún. „ipari szemét” hulladékot közúton a városi hulladéklerakóba kell szállítani. A mérlegjegy 1 példányát a környezetvédelmi főmunkatársnak kell átadni.*

Felelős: logisztikai csoportvezető

A hulladékok szállítását az engedéllyel rendelkező Ózdi Acél Transz Kft végzi.

2./ Hengermű

- Hengerműi reve (EWC 100210)

A száraz és vizes revét az erre a célra kialakított revetálcán kell gyűjteni. A szállítás az érvényes szerződés szerint a BÉM Rt-be (Sajókeresztúr) az átvevő feladata. A kapcsolatot a BÉM Rt-vel a környezetvédelmi főmunkatárs tartja, intézi az igény szerinti elszállítást.

A mérlegjegyek 1 példányát a környezetvédelmi főmunkatársnak kell átadni.

Felelős: RDH vízművezető
környezetvédelmi főmunkatárs

III. Veszélyes hulladékok

1./ Acélmű

- Acélműi por (EWC 100207)

A porleválasztó rendszerből big-bag zsákokba kell a leválasztott port leengedni, csomagolni.

Az elszállítást az Ózdi AcélTransz Kft végzi. Minden szállítmányhoz „SZ”-jegyet kell kiállítani.

Felelős: acélmű vízművezető
környezetvédelmi főmunkatárs

2./ Hengermű

- Olajos reveiszap (EWC 100211)

A finomreve ülepítőből kiszedett iszapot a szikkasztóágyon kell szikkasztani, lapátolható állapotban a tálcára szedni.

A szállítás az Ózdi AcélTransz Kft végzi. Minden szállítmányhoz „SZ” kísérőjegyet kell kiállítani.

Felelős: RDH vízművezető
Környezetvédelmi főmunkatárs

3./ Irodatechnikai hulladék (EWC 200127)

A másoló, nyomtató, irodai berendezések festékpátrónjait, kazettáit, szalagjait az Informatikai Iroda csere ellenében adja ki. A becserélt hulladékot dobozban kell gyűjteni az elszállításig. Az átvevőt évenkénti ajánlatok alapján választjuk ki. A megrendelésért

Felelős:

- gyűjtésért: Informatikai Irodavezető

- *elszállítás megrendelésért: környezetvédelmi főmunkatárs.*

4./ *Fénycsövek, lámpák*

*A hulladékokat a Villamos üzem raktárában kell összegyűjteni.
Felelős: villamos üzemvezető (acélmű, hengermű)*

Az elszállítást évenként meg kell rendelni.

Felelős:

- *gyűjtésért: villamos üzemvezetők*
- *környezetvédelmi főmunkatárs*

IV. *Kommunális hulladék*

*Az ÓAM Kft-nek szerződése van a városi KOMSZOLG Kft-vel. A bérelt konténerek kihelyezését, rendszeres cseréjét ez alapján végzi.
Az igények szerinti szállítás, gyűjtődény biztosítás megszervezéséért*

Felelős: Gondnok

V. *Kiemelten kezelendő hulladékok*

1./ *Szárazelemek, akkumulátorok (EWC 160602)*

A vételezés csak cseréjének ellenében lehetséges. A leadott használt elemeket a Beszerzési Osztály raktárában kell gyűjteni műanyag hordóban.

Felelős: Beszerzési Osztályvezető

Az összegyűjtött hulladék elszállítását évenként meg kell rendelni.

Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs

2./ *Fáradt olaj (EWC 130205)*

Minden keletkezési helyen össze kell gyűjteni lemezfordóban. A elszállításig a veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell beszállítani.

*Felelős: karbantartó üzemvezetők (acélmű- és hengermű- gépész,
villamos)*

*hengermű üzem vezető (technológia előkészítő)
 vízművezetők*

Az összegyűjtött hulladékot a kenőanyag beszállító Shell megbízásából elszállítják. A szállítás rendeléséért

Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs

- 3./ *Olajos hulladékok (EWC 150202 /rongy/, 160107 /szűrő/)
A gyűjtés minden keletkezési helyen műanyag zsákokban, és/vagy
lemezfordóban történik.*

Felelős: üzemvezetők

*Az összegyűjtött hulladékot a veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell
beszállítani. Az elszállítás a Shell megbízása alapján történik. A
megszervezésért*

Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs

- 4./ *PCB tartalmú kondenzátorok (EWC 160209)*

*Az RDH I. tápponton ütemterv szerint cserére kerülő hulladékot
elszállításig a tápponton kell tárolni.*

Felelős: RDH villamos üzemvezető

Az ártalmatlanítás, szállítás megszervezéséért, rendelésért

Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs

VI. Egyéb

- 1./ *Fel kell mérni a felsoroltakon kívül potenciálisan mely hulladékok
keletkezése fordulhat elő.*

*Felelős: üzemvezetők
környezetvédelmi főmunkatárs
Határidő: 2004. március 31.*

- 2./ *A felmérés alapján a szükséges intézkedéseket ki kell dolgozni
(nyilvántartás, gyűjtés, szállítás, átvéve).*

*Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs
Határidő: 2004. április 15.*

- 3./ *Az új nyomtatványokat be kell szerezni.*

*Felelős: megrendelésért: környezetvédelmi főmunkatárs
Beszerzésért: Beszerzési Osztályvezető*


- 4./ *A kezelési utasítást a jogszabályi változások szerint aktualizálni kell.*


Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs


- 5./ Az utasításban foglaltakat félévente ellenőrizni kell, arról jelentést kell összeállítani. Szükség esetén a hiányosságok megszüntetésére intézkedni kell.

Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs

Ózd, 2004. február 6.

Az utasítást készítette: 
Hudákné Nagy Margit
környezetvédelmi főmunkatárs

Ellenőrizte: 
Fejédi Dezső
acélmű és közp.karb. vezető

Jóváhagyta: 
Somfai András
ügyvezető igazgató

Melléklet: 1 táblázat

Kapják: Értékesítési vezető
Gazdasági vezető
Acélmű vezető
Hengermű vezető
Közp.karbantartás vezető
Beszerzési Osztályvezető
Informatikai Irodavezető
MBO vezető
Iráttár

5 /2005. sz. ügyvezetői utasítás

Tárgy: A 3/2004.sz. ügyvezetői utasítás kiegészítése

Az ÓAM Kft hulladékainak kezelésére vonatkozó utasítás az alábbi ponttal kiegészül:

VII. Oktatás

- 1./ Új felvételes dolgozók részére
A hulladékok kezelésére vonatkozó utasítást a munkavédelmi oktatás keretében, annak részeként kell megtartani. Az utasítás 1 pld-át a dolgozónak át kell adni.
Felelős: környezetvédelmi főmunkatárs
munkavédelmi vezető
Határidő: értelemszerűen
- 2./ Rendszeres, ismeretfelújító oktatás
A munkahelyi munkavédelmi oktatások alkalmával az oktatási anyagot ki kell egészíteni a hulladékok kezelésére vonatkozó fejezettel.
Felelős: üzemvezetők
Határidő: félévenként

Az utasítás egyéb pontjai változatlanul érvényben vannak.

Ózd, 2005. szeptember 16.


Peter Holzer
ügyvezető igazgató