



Központ
ELGOSCAR-2000 Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.: (1) 363-7231; Fax: (1) 467-0188
E-mail: iroda@elgoscar.eu

ELGOSCAR-2000
Környezettechnológiai és
Vízgazdálkodási Kft.
Vizsgáló Laboratórium

Telephely
Vizsgáló Laboratórium
8184 Balatonfűzfő Pf.: 28
Tel.: (88) 586-150; Fax: (88) 586-151
E-mail: labor@elgoscar.eu

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

MV_T

A mintavétel jegyzőkönyv száma: 17T1121/1

Laboratóriumi kód: 171121/06/1-3

Megrendelő neve, címe: MOL Petrolémia Zrt.; Tiszaújváros MKK-Isztelep; 2119/3 hrsz.

Projekt neve: Talajvizsgálat a TVK-Erőmű Kft. állapotjelentéséhez

Mintavétel helyszíne: TVK-ERŐMŰ KFT.

A mintavétel ideje (év, hó, nap): 2017. 11. 20.

Mintavevő (név, aláírás): BAGI ZSÓFIA *Bagi Zsófia*

Mintavételi szabvány száma: MSZ 21470-1:1998 ☐ egyéb: ☐

A MINTAVÉTELRE VONATKOZÓ ADATOK

Helyszínrajz: Mellékletként csatolva.

A helyszín részletes leírása: TVK-Erőmű Kft. 3 pontján.

Mintavétel módja: nyílt feltárás ☐ talajfúrás spirál (zavart) ☒ talajfúrás mag (zavartalan) ☐

Mintavétel eszközei: KUBOTA

A minták jellege: pont ☒ átlag ☐

Használt térkép vagy helyszínrajz megnevezése:

Egyéb (pl légifotó):

Térkép léptéke:

Mintavételnél jelenlévő személyek, szervezetek

név	szervezet	beosztás	aláírás

Minták leadásának

Helye: ELGOSCAR-2000 Kft. Vizsgáló Laboratórium, B. Püfő Ideje: 2017. 11. 21.

Mintát átadta (név, aláírás): Dencsi Katalin *Dencsi Katalin*

Vizsgálólaboratórium részéről átvette (név, aláírás): Székelyné V. Anita *Székelyné V. Anita*

Helye: Ideje:

Mintát átadta (név, aláírás):

Vizsgálólaboratórium részéről átvette (név, aláírás):

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

MV T

Mintavétel helyszíne: TVK ERŐML	Mintavételi jegyzőkönyv száma: AFTA121/1
Fúrás jele: TER-1	Megütött vízszint (m): 6
EOV X: 797 703 EOV Y: 287 479	Nyugalmi vízszint (m): —
Talp (m): 4,0	Z _{csőperem} (mBf): — Csőkiállítás (m): —
Szűrőzés:m -m	Béléscső/szűrőcső anyaga, átmérője (mm): —
Kütkiképzés: nincs <input checked="" type="checkbox"/> állandó (végleges) <input type="checkbox"/>	ideiglenesen biztosított furat <input type="checkbox"/>

[illegible]

Talajvíz mintavétel történt:	<input type="checkbox"/>	igen	<input checked="" type="checkbox"/>	nem
------------------------------	--------------------------	------	-------------------------------------	-----

Visszatöltődés				Vízmintavétel
Vízhozam:	Q ₁ :	Q ₂ :	Q ₃ :	Víz minta jele:
Idő	Vízszint (m)	Idő	Vízszint (m)	Víz mintavételi jegyzőkönyv száma:
				pH (MSZ 1484-22:2009):
				Vez.kép (µS/cm) (MSZ EN 27888:1998):
				Víz hőmérséklet (C°) (MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány))
				Vizsgálandó komponensek:
				Megjegyzés:

A mintavételi jegyzőkönyvről másolatot készíteni az ELGOSCAR-2000 Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet.

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV					MV_T
Mintavétel helyszíne: TVK ERŐLY			Mintavételi jegyzőkönyv száma: 17T1121/1		
Fúrás jele: TER-2			Megütött vízszint (m): 6		
EOV X: 797 630 EOV Y: 287 468			Nyugalmi vízszint (m): —		
Talp (m): 4,0			Zsöperem (mBf): —	Csőkiállítás (m): —	
Szűrőzés:m -m			Béléscső/szűrőcső anyaga, átmérője (mm): —		
Kútkiképzés: nincs <input checked="" type="checkbox"/> állandó (végleges) <input type="checkbox"/>			ideiglenesen biztosított furat <input type="checkbox"/>		
Rétegsor		Minta jele	Mélység (m)	Vizsgált komponensek	Megjegyzés
Mélységköz	Földtani rétegleírás				
0,0-0,80	örv-földtör.	TER-2/1	0,0	állandó minta zircs (1db) TPH; DTEX; PAH	
-1,20	barra agyag	TER-2/2	1,0		
-2,10	sárga homokos agyag	TER-2/3	2,0		
-3,70	köztörv. sárga agyag	TER-2/4	3,0		
-4,00	kavicsos homok	TER-2/5	4,0		
Talajvíz mintavétel történt: igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/>					
Visszatöltődés				Víz mintavétel	
Vízhozam:	Q ₁ :	Q ₂ :	Q ₃ :	Víz minta jele:	
Idő	Vízszint (m)	Idő	Vízszint (m)	Víz mintavételi jegyzőkönyv száma:	
				pH (MSZ 1484-22:2009):	
				Vez.kép (μS/cm) (MSZ EN 27888:1998):	
				Víz hőmérséklet (C°) (MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány))	
				Vizsgálandó komponensek:	
				Megjegyzés:	

A mintavételi jegyzőkönyvről másolatot készíteni az ELGOSCAR-2000 Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet.

A NAH által NAH-1-1278/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

TALAJ MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

MV T

Mintavétel helyszíne: <u>TVK ERŐMŰ</u>	Mintavételi jegyzőkönyv száma: <u>17TA121/1</u>
Fúrás jele: <u>TER-3</u>	Megütött vízszint (m): <u>6</u>
EOV X: <u>797 714</u> EOV Y: <u>287 553</u>	Nyugalmi vízszint (m): <u>—</u>
Talp (m): <u>4,0</u>	Z _{csőperem} (mBf): <u>—</u> Csőkiállítás (m): <u>—</u>
Szűrőzés:m -m	Béléscső/szűrőcső anyaga, átmérője (mm): <u>—</u>
Kútkiképzés: nincs <input checked="" type="checkbox"/> állandó (végleges) <input type="checkbox"/>	ideiglenesen biztosított furat <input type="checkbox"/>

[illegible]

Talajvíz mintavétel történt: igen ☐ nem ☒

Visszatöltődés				Vízmintavétel
Vízhozam:	Q ₁ :	Q ₂ :	Q ₃ :	Vízmintha jele:
Idő	Vízszint (m)	Idő	Vízszint (m)	Vízminthavételi jegyzőkönyv száma:
				pH (MSZ 1484-22:2009):
				Vez.kép (μS/cm) (MSZ EN 27888:1998):
				Vízhőmérséklet (C°) (MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány))
				Vizsgálandó komponensek:
				Megjegyzés:

A mintavételi jegyzőkönyvről másolatot készíteni az ELGOSCAR-2000 Kft. írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet.

Erőmű

TVK POWER PLANT

sz. 3

sz. 2

U 3