



GEO–SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

székhely: 1112 Budapest Tőhötöm u. 27./A
Tel/Fax: +36/1/319-3401
Email: csaba.szabo@geosivo.hu

iroda: 1116 Budapest Torma utca 5.
Mobil: +36/30/203-3163
Web: www.geosivo.hu

B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
Főosztály
3530 Miskolc
Mindszent tér 4.

Tárgy: Ózdi Távhőtermelő Kft.
környezetvédelmi felülvizsgálata
a BO-08/KT/917-3/2015 sz. hiánypótlás

Tisztelt Cím!

Mint az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. (3600 Ózd, Zrínyi út 3.) környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésével, és az eljárás koordinálásával megbízottja, ez úton nyújtjuk be tárgyi számú hiánypótlásban kért adatokat.

1. Az eljárási díj befizetését igazoló bankkivonatot levelemhez mellékeltem.
2. A szomszédos ingatlanok és művelési águk:

helyszín	ingatlan	művelési ág	helyszín	ingatlan	művelési ág
fűtőmű	11286	kivett üzemi terület	telephely	8037/5	kivett telephely
	11144	kivett üzemi terület		8036/1	kivett középiskola
	11268	kivett üzemi terület		8040	kivett közterület
	11104	kivett üzemi terület		8041/2	kivett országos közút
	11066	kivett üzemi terület			
	11067	kivett (irodaház)			
	11001/48	kivett út			
	11140	kivett üzemi terület			
	11131	kivett üzemi terület			
	11185	kivett üzemi terület			
	11001/77	kivett út			
	11123	kivett üzemi terület			

3. A hatásterületet ábrázoló térképet mellékeljük. A térképen nem került feltüntetésre a település közigazgatási területe, mert a számított hatásterületek néhány száz méteresek, és egy közigazgatási határt is jelölő térkép léptéke túl kicsi lenne a megfelelő ábrázoláshoz.

Levelünkhöz mellékeljük továbbá a felülvizsgálati dokumentációban hivatkozott hatásterület számítását, mely adminisztrációs hibából nem került csatolásra a felülvizsgálathoz.

4. Az 1002-6/2012 számú engedélyben foglaltakhoz képesti változások összefoglalása:

I/1 pont: fűtőmű helyrajzi száma 1112

I/2. pont: A gázmotorok az elmúlt 5 évben, illetve jelenleg sem üzemelnek. Jelenleg villamos energia visszatáplálás nincs.

I/3 pont (Víz): a telepített 250 l-es tartálynak köszönhetően a vízkezelés során keletkező víz a kommunális szennyvízzel keveredve kerül elvezetésre. A keletkező víz sótartalma hasonló a korábbiakhoz, de az jóval ritkábban, általában havi egy alkalommal keletkezik. A szennyvízzel való hígítás után a víz sótartalma megfelelő.

I/3 (hatásterület): a mellékelt számítás alapján a felülvizsgálat 40. oldala tartalmazza

A többi változást a 1157-5/2013 számú módosítás már tartalmazza.

5. Cseppely Vivien kolléganővel történt telefonos egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az alapállapot vizsgálat benyújtásától a hatóság eltekint, tekintettel arra, hogy az Ózdi Kohászati Üzemek területére (ahol az Ózdi Távhőtermelő Kft. fűtőüzeme működik) tényfeltárási dokumentáció készült a felülvizsgálatban hivatkozott 970-8/2006 iktató számon. A területen feltárt talaj szennyezettséggel kapcsolatban a hatóságnál külön eljárás folyt (folyik).
6. Az Ózdi Távhőtermelő Kft. technológiájában jelentős, a kibocsátásokat befolyásoló vagy a BAT dokumentumnak való megfelelés tekintetében változás nem történt. A kiadott környezetvédelmi engedélyben ismertetett BAT megfelelés jelenleg is helytálló. A kismértékű módosulásokat a 4. pontban ismertettük.
7. Levelemhez csatoltam a meghatalmazást.

Budapest, 2017. február 6.

Köszönettel:

Vona László
ügyvezető

Melléklet: befizetést igazoló bankkivonat
hatásterületet ábrázoló térkép, helyrajzi számos térkép
levegőtisztaságvédelmi hatásterület számítási módja
meghatalmazás