

Jelmagyarázat:

T-1	Termelő kút
K-20	Figyelő kút
S-1	Monitoring kút

Imsys Kft.
Kármentesítési Üzletág
1033 Budapest, Mozaik utca 14 / a.
Tel.: 430-0014, 430-0015 Fax: 437-0325
e-mail: imsys@imsys.hu

M=1:16.000

Megrendelő:	Munka megnevezése:	Munka száma:
Borsodi Sörgyár Kft.	Alapállapot vizsgálati jelentés (Teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat - Formal hiánypótlás)	106/2017.

Rajz címe:	Szerkesztette:	Rajz száma:
Monitoring és termelő kutak	Cséffai Péter	4.

Felelős tervező:	Projektvezető:	Dátum:
Balabás Beáta	Kovács András	2017. 09. hó